


LISTA DE MATERIAIS

ITEM	QTDE	CÓD MATERIAL	DESCRIÇÃO
1	1	1-120-012-001	DRESSADOR DE REBOLO P/ RH 500
2	2	4-120-029-001	CALCO DE TRAVAMENTO / ALINHAMENTO DA MESA
3	1	5-102-966-001	MANUAL DE OPERACAO RH 500
4	1	5-103-042-000	PROCEDIMENTO PARA INSTALACAO, TROCA E MANUTENCAO DE REBOLOS - RH 500
5	1	5-400-580-000	CHAVE ALLEN 3,0MM LONGA ABAULADA



2-120-050-001